PRESSEMITTEILUNG **Juli 2026**

Kneippanlage Hartenthaler Str./Mühlbuch versiegt

Bad Wörishofen, 31. Juli 2026

Nachdem die Kneippanlage am versunkenden Schloss bereits seit einiger Zeit kein Wasser mehr führt, trifft es nun die Kneippanlage Mühlbuch an der Hartenthaler Straße. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit liefert die Quelle nicht mehr genügend Wasser, um die Anlage zu speisen.

Wann die Quelle wieder ausreichend Wasser führt und die Anlage in Betrieb genommen werden kann, lässt sich derzeit leider nicht abschätzen.

Da abzusehen ist, dass es in der Zukunft vermehrt zu solchen „Ausfällen“ kommen kann, wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche sich mit der Thematik befassen und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten wird.